




## CPS 160

### CPS 160

Polvo de control se utiliza para detectar imperfecciones. El polvo permitirá al operador alcanzar una perfecta planeidad de la superficie y en los contornos del cuerpo iguales a los originales. En el proceso de reparación, el polvo se utiliza antes de la aplicación de la capa base. Contiene 150 g.



| code    | Descripción                               | Caja | Pal |
|---------|---|------|-----|
| CPS 160 | Revelador de Imperfecciones negro - 150gr | 12   | 972 |

