




CPS 160

CPS 160

Polvo de control se utiliza para detectar imperfecciones. El polvo permitirá al operador alcanzar una perfecta planeidad de la superficie y en los contornos del cuerpo iguales a los originales. En el proceso de reparación, el polvo se utiliza antes de la aplicación de la capa base. Contiene 150 g.



code	Descripción	Caja	Pal
CPS 160	Revelador de Imperfecciones negro - 150gr	12	972

